

الخدمة الإحترافية مع راحة البال

عرض خاص لموظفي وزارة التربية و التعليم



أولاً: خدمات الصيانة

السعر المخفض الخاص بقطع الغيار الأصلية			قائمة الأسعار (ر.ع)			خدمة الصيانة الدورية		
المركبات الاوروبية الصنع	المركبات الامريكية الصنع	المركبات اليابانية والكورية الصنع	المركبات الاوروبية الصنع	المركبات الامريكية الصنع	المركبات اليابانية والكورية الصنع	سعة المحرك والإسطوانات	نطاق الأعمال	نوع الخدمة
20	18	15	24	22	19	4 اسطوانات (حتى 1.8 لتر)	-إستبدال زيت المحرك و فلتير الزيت -زيت المحرك (5W30) -غسيل المركبة -فحص الإطارات و ضغط هواء الإطارات -فحص وفقا لقائمة الفحص -ضبط موعد خدمة الصيانة -فحص الفرامل -فحص الأعطال بجهاز تشخيص الأعطال	خدمة 10 ألف كلم الأساسية
21	18	16	24	22	20	4 اسطوانات (ما فوق 1.8 لتر)		
25	23	20	31	29	25	6 أسطوانات		
30	26	25	37	34	30	8 أسطوانات		

السعر المخفض الخاص بقطع الغيار الأصلية			قائمة الأسعار (ر.ع)			خدمة الصيانة الدورية		
المركبات الاوروبية	المركبات الامريكية	المركبات اليابانية والكورية	المركبات الاوروبية	المركبات الامريكية	المركبات اليابانية والكورية	سعة المحرك والإسطوانات	نطاق الأعمال	نوع الخدمة
52	47	42				4 اسطوانات (حتى 1.8 لتر)	-إستبدال زيت المحرك و فلتير الزيت -زيت المحرك (5W30) -غسيل المركبة -فحص الإطارات و ضغط هواء الإطارات -إستبدال فلتير الهواء -إستبدال فلتير التكييف -فحص الفرامل -تعبئة جميع السوائل -فحص وفق قائمة التحقق -ضبط موعد خدمة الصيانة -فحص الأعطال بجهاز تشخيص الأعطال -فحص نظام التكييف	خدمة 20 ألف كلم الشاملة
53	47	43				4 اسطوانات (ما فوق 1.8 لتر)		
64	53	52				6 أسطوانات		
67	58	55				8 أسطوانات		

الخدمة الإحترافية مع راحة البال

السعر المخفض الخاص بقطع الغيار الأصلية			قائمة الأسعار (رع)			خدمة الصيانة الدورية		
المركبات الاوروبية	المركبات الامريكية	المركبات اليابانية والكورية	المركبات الاوروبية	المركبات الامريكية	المركبات اليابانية والكورية	سعة المحرك والإسطوانات	نطاق الأعمال	نوع الخدمة
98	82	74				4 اسطوانات (حتى 1.8 لتر)	-إستبدال زيت المحرك و فلتر الزيت -زيت المحرك (5W30) -غسيل المركبة -فحص الإطارات و ضغط هواء الإطارات -إستبدال فلتر الهواء -إستبدال فلتر التكييف -فحص الفرامل -إستبدال شمعات الإحتراق (البواجي) -تعبئة جميع السوائل -فحص وفق قائمة التحقق -ضبط موعد خدمة الصيانة -فحص الأعطال بجهاز تشخيص الأعطال -فحص نظام التكييف	خدمة 100 ألف كلم الرئيسية
99	82	75				4 اسطوانات (ما فوق 1.8 لتر)		
140	132	131				6 أسطوانات		
187	184	159				8 أسطوانات		

**أي أعمال أخرى ماعدا المحددة في نطاق الأعمال سيتم احتساب تكلفة إضافية لها (الأيدي العاملة، المواد الإستهلاكية ، قطع الغيار)

الشروط والأحكام

1. الأسعار اعلاه بالريال العماني .يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة 5%
2. في بعض المركبات ذات المواصفات الخاصة (مثل المركبات الرياضية وماشابهها) قد يتم إستخدام نوع وكميات مختلفة من الزيت وفلتر الزيت حسب مواصفات المركبة على أن يتحمل الزبون الفارق في السعر.
3. لمزيد من المعلومات عن نطاق الاعمال ، يرجى التواصل مع مستشار الخدمة.
4. تتضمن قطع الغيار المستخدمة في خدمة الصيانة الدورية قطع الغيار مصنعي المعدات الأصلية/ قطع الغيار الرئيسية المستخدمة في خدمة الصيانة الدورية ذات القيمة الأفضل /فاليو أدفانتيج/ JPC / قطع غيار رينو موتريو /قطع غيار AC Delco
5. ** تتضمن قطع الغيار الرئيسية المستخدمة في خدمة الصيانة الدورية ذات القيمة الأفضل /فاليو أدفانتيج/ JPC / قطع غيار رينو موتريو /قطع غيار AC Delco
6. يسري العرض حتى 28 مارس 2026

* الوادي الكبير 94000961 * العذبية 95501339 * العامرات 96580057 * الموالح 95463354 * المعبيلة 95330380 * بركاء 95094517
* صحار 79325901 * صور 94101939 * نزوى 97097968 * عبري 97899049 * الدقم 79325999 * صلالة 94029709

الفاضل.ناصر الرواحي

هاتف نقال 95500392

ثانياً : الأسعار المخفضة الخاصة بحزم خدمات الصيانة الدورية

الأسعار المخفضة الخاصة بحزمة 4 خدمات صيانة دورية

السعر المخفض الخاص بقطع الغيار الأصلية			خدمة الصيانة الدورية		
نوع الخدمة	نطاق الأعمال	سعة المحرك والإسطوانات	المركبات اليابانية والكورية الصنع	المركبات الأمريكية الصنع	المركبات الأوروبية الصنع
خدمة 10 ألف كلم	- إستبدال زيت المحرك ، فلتير الزيت ، وحلقة سدادة التصريف - زيت المحرك (5W30) - تنظيف فلتير الهواء - فحص وتعبئة مستويات السوائل - الفحص العام وفقاً لقائمة الفحص - غسيل كامل للمركبة والتنظيف الداخلي	محرك 4 اسطوانات (حتى 1.8 لتر)	60	72	80
		محرك 4 اسطوانات (ما فوق 1.8 لتر)	64	72	80
		6 أسطوانات	80	92	100
		محرك 8 أسطوانات	100	104	120

*مجاناً : تقديم صيانة مجانية واحدة إضافية ليصبح عدد حزم الصيانة 5 صيانات دورية

الشروط والأحكام:

1. تكون صلاحية عقد الستة خدمات صيانة ثلاثة (3) سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ شراء حزمة خدمة الصيانة .
2. يظل هذا الاتفاق ساري المفعول طوال المدة المحددة في الجدول الزمني، وينتهي تلقائياً في اليوم الأخير من تلك المدة كما هو مبين في الجدول. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بموجب إشعار خطي مدته شهر واحد، ويتم الإسترداد أو الدفع بنسبة وتناسب بناءً على مقدار الخدمة المستخدمة مقارنةً بإجمالي فترة الخدمة عند إنهاء العقد مبكراً.
3. يسري العرض حتى 28 مارس 2026

ثالثاً: خدمات العناية بالمركبات قائمة الأسعار والأسعار المخفضة

رقم	وصف المنتج	نطاق العمل	قائمة الأسعار (دع)	السعر الخاص	إسم المنتج	الضمان
1	طبقة سيراميك لحماية الطلاء	طبقة سيراميك لحماية الطلاء لكامل الهيكل الخارجي	180	80	جاردكس/سيلاجيت	5 سنوات
2	طبقة نانو سيراميك لحماية الطلاء	طبقة نانو سيراميك لحماية الطلاء لكامل الهيكل الخارجي	230	100	رينو موتيف/إنفوز	5 سنوات
3	طبقة حماية الهيكل السفلي ضد التآكل والصدأ - مركبات الصالون / البيك أب والمركبات الرياضية SUV	طبقة حماية لكامل الاجزاء السفلية للهيكل ضد التآكل والصدأ	25/45	20/25	فيسلي، بلاك هوك، كارشاين	6 شهور
4	عازل حراري للتوافذ (مخفي)	عازل حراري للتوافذ الأربعة والزجاج الخلفي صد وعزل الإشعة تحت الحمراء بنسبة تصل إلى 95%	180	75	3M / نيكسفييل / جلوبال	5 سنوات
		عازل حراري للتوافذ الأربعة والزجاج الخلفي صد وعزل الإشعة تحت الحمراء بنسبة مابين 75% إلى 80%	120	60	3M / نيكسفييل / جلوبال	5 سنوات
		عازل حراري للتوافذ الأربعة والزجاج الخلفي صد وعزل الإشعة تحت الحمراء بنسبة مابين 45% إلى 50%	80	45	3M	5 سنوات
5	حزمة كومبو لتنظيف التنجيدات	تنظيف داخلي + تلميع كامل للهيكل الخارجي + تلميع المصابيح الامامية ، تنظيف الرنجات	80	30		
6	تنظيف التنجيدات (غسيل كامل+ تنظيف التنجيدات + تشميع الهيكل الخارجي)	غسيل كامل+ تنظيف التنجيدات + تشميع وتلميع للهيكل الخارجي	35	15		
7	تلميع المصابيح الامامية	تنظيف وتلميع خارجي للمصابيح الامامية	10	5		
8	تلميع كامل للهيكل	تنظيف وتلميع الهيكل الخارجي بالكامل	30	20		
9	تنظيف الرنجات والأعطية	تنظيف كل الرنجات	10	5		
10	منظف غرفة المحرك	إزالة الرواسب و بقايا الشحوم والزيوت والكربون من الماكينة والقطع المجمعة ومضخات البنزين وغيرها ، و خالي من المذيبات والفوسفات	10	5		
11	معالجة إيكوماتية لتنقية هواء المقصورة	تنقية الهواء هو الحل التقني، وهو يعتمد على أساس من المياه، والتي تنظف المبخر من كل الأوساخ غير الصحية (حبوب اللقاح، النيكوتين، والبكتيريا والميكروبات) وينعش قنوات الهواء والمقصورة.	25	18		
12	منظف حاقن الوقود	تنظيف كامل لنظام الحقن المباشر والغير مباشر للوقود. تعمل على التخلص من تباطؤ سرعة دوران المحرك والإهتزازات . تمنع أصوات الصرير والصفير والفرقة ومنع فقدان قدرة المحرك. العمل على نظافة كاملة لنظام الوقود والتخلص من مخلفات غرفة الاحتراق. ضمان تشغيل المحرك بسلاسة .	30	18		
13	منظف المحرك الداخلي	يزيل الرواسب والكربون وغيرها من الاسطوانة، الاسطوانة وغيرها من مكونات المنقولة وغير المنقولة داخل المحرك.	30	18		
14	منظف الزجاج الأمامي	مخصص لإزالة الأوساخ و بقايا الطيور والحشرات وغيرها من الملوثات من نوافذ المركبات، مما يضمن وضوح الرؤية للسائقين.	1.4	1		
15	مزيل الروائح الكريهة / معطر	إزالة الروائح الكريهة، وتحسين تجربة القيادة، وخلق جو مريح داخل المركبة.	1	0.8		
16	منظف نظام الوقود	منظف نظام الوقود يعزز عملية الاحتراق عن طريق تحسين جودة الوقود، مما يسمح للمحرك بحرق الوقود بشكل أكثر كفاءة	6.9	5		
17	إطار من المطاط لحماية لوحة تسجيل المركبة		8	6		

رابعاً: خدمات الهيكل والطلاء

الأسعار المخفضة الخاصة بطلاء الهيكل

السعر الخاص		سعر التجزئة		
SUV	الصالون	SUV	الصالون	
399	299	650	425	طلاء كامل للهيكل
30	25	60	55	طلاء /إصلاح خفيف لأي جزء من أجزاء الهيكل الخارجي مثل الأبواب/الصدادات (سعر الطلاء /إصلاح خفيف حسب الأجزاء)
15	15			إصلاح الثقوب طلاء/تلميع (السعر حسب الجزء)

الشروط والأحكام :

1. الأسعار أعلاه تشمل تكلفة الأيدي العاملة وقطع الغيار المستهلكة
2. يتم احتساب تكلفة إضافية لأي إستبدال لقطع غيار أو إصلاح لأجزاء تالفة أثناء أعمال الطلاء
3. سعر طلاء /إصلاح السقف لا يتم احتسابه ضمن تكلفة طلاء أجزاء الهيكل الخارجي مثل الأبواب/الصدادات .
4. يتم طلاء المركبة بلونها الأساسي فقط ولا يتم تطبيق أي طلب تغيير للون الطلاء الأساسي للمركبة
5. يكون طلاء /إصلاح الثقوب فقط ضمن الخدوش الطفيفة التي يمكن إزالتها بالتلميع أو أعمال الطلاء

شروط خاصة بإخلاء المسؤولية

1. جميع المزايأ أعلاه لا تنطبق على المركبات التجارية، الرياضية والفخمة
2. القبول بالمركبات حسب وفرة قطع الغيار والأجزاء الإضافية
3. يسري العرض حتى 28 مارس 2026